

Le risque incendie et ATEX

Référence

HYSE-05

Délai d'accès

Inscriptions possibles jusqu'à 24h avant le début de la formation

Durée, rythme

1 jour

Prérequis

Aucun

Diplôme / certification / attestation

Attestation

Aptitudes requises

Méthode

Sens de l'observation

OBJECTIFS

Identifier les conséquences de comportements à risques

Mettre en place des mesures de prévention

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation avec alternance d'apports théoriques et de mises en situation pratiques pour ancrer les apprentissages

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Les séquences de formation sont évaluées par :

- questionnaire à choix multiples
- et /ou échange oral avec le formateur
- et /ou mise en situation collective et/ou individuelle

ACCESSIBILITÉ

Tous nos locaux sont handi-accessibles. Consultez nos référentes handicap pour l'adaptation du parcours, des modalités pédagogiques et des moyens d'évaluation. A Limoges : Stéphanie ROCHE - PETILLOT au 05.55.30.08.08 / A Tulle et à Brive : Marie-Laure THIOLIERE au 05.55.29.57.05

PROGRAMME

Risque d'incendie

- Les mécanismes de la combustion (triangle du feu...)
- La réglementation du code du travail et du code de l'environnement
- Les règles des assurances
- La prévention et la protection

Risque d'explosion

- Les définitions (Qu'est-ce qu'une zone ATEX ?)
- La réglementation
- Le comportement en zone ATEX
- Les outils de la prévention et de protection

Tarif HT inter

315 €



Pôle Formation UIMM
Site de Limoges - Say
9 rue JB Say - Zone Magré Romanet
87000 Limoges
05.55.30.08.08
accueil@formations-industrieslimousin.fr
www.formations-industrieslimousin.fr

UIMM

PÔLE FORMATION
Limousin

LA FABRIQUE
DE L'AVENIR



Pôle Formation UIMM
Site de Brive
11 rue André Fabry -
19100 Brive-la-Gaillarde
05.55.29.57.05
accueil@formations-industrieslimousin.fr
www.formations-industrieslimousin.fr